

迅为官网：www.topeetboard.com

IMX6 社区：bbs.topeetboard.com

销售热线：010-58957586

传 真：010-58957586

售后支持：010-58957738

官方旗舰店：<http://arm-board.taobao.com>

目录

7寸屏-LVDS 寸屏介绍..... - 3 -

服务支持..... - 5 -

7 寸屏-LVDS 寸屏介绍

产品名称：7 寸 IPS 高清屏幕-LVDS 信号


适用于：【iTOP-4412 精英版】【iTOP-4412 全能版】【iTOP-4418 开发板】【迅为-iMX6 开发板】

分辨率：1280*800

触摸屏类型：电容屏（五点触摸）

接线方式：FPC（也可以通过类似 HDMI 线方式连接）

产品图片



服务支持

电话方式	010-58957738/8001/8004
技术论坛	http://bbs.topeetboard.com
工作时间	周一至周五上午 9: 00-11: 00 下午 13: 00-17: 00
备 注	公司按照国家法定节假日安排休息，在此期间无法提供技术支持，有问题请在论坛发帖，我们的在线工程师会尽快给您回复。
技术支持范围	开发板软、硬件资源；判断开发板是否存在故障；如何烧写和更新系统；如何测试和运行开发板提供的程序。 以下范围只提供技术讨论：源码的修改以及理解。操作系统如何移植。用户在自行修改以及开发中遇到的问题。
产品保修范围	1. 凡迅为出售的产品，除特殊说明外，提供一年的保修服务，（液晶屏提供三个月质保）。 2. 保修期间凡产品出现质量问题，均可享受迅为的免费维修服务，运费由双方均摊。 3. 保修期满后出现性能故障和硬件问题，可与迅为取得联系，迅为提供有偿的维修服务，视具体情况而定。
产品维修周期	注：凡是不在免费保修范围之内，邮费由客户来承担。 收到需维修的产品后，安排维修工程师测试、维修。一般七个工作日即可修好（不包括邮寄路途上的时间）。如有特殊情况，会向客户说明再与客户协商处理。
注意事项	哪些内容不在保修的范围内： 因用户操作不当引起的故障和损坏。 由迅为未授权的经销商或者维修人员擅自修理、更换、分解、维修保养引起的故障和损坏。 有使用寿命，需定期更换的零部件。 因水灾、洪灾、地震、雷击等不可抗拒的自然灾害引起的故障和损坏。 因电源电压非产品允许范围值内而引起的故障和损坏。 有特殊说明的产品或部件。

产品服务支持



专注于嵌入式产品研发 只出精品

简化学习难度、缩短开发进程

迅为对产品质量高度重视，每一款产品都会在设计、采购、生产、出入库等环节严格把控，确保产品的合格率以及可靠性。

自主研发实力


成熟的高速信号完整性设计技术、跨多行业电子产品设计经验。

检测流程


一款成熟的电子产品，要通过设计阶段的电磁兼容测试、高低温环境适应实验等。



电波暗室



电波暗室



脉冲群 雷击浪涌



高低温实验



耐久测试



功率测量

优质用料

迅为完善的供应链管理，三星、NXP、NEXELL、松下等一线品牌直供，国内排名前十的PCB制造与贴片加工。

SAMSUNG NXP ZTE中兴 Panasonic NEXELL

品质保障

始终如一的标准流程，生产阶段的高标准：采购、贴片以及老化测试。

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1 系统下单 | 2 来料检测
从根源把控品质 | 3 STM贴片
现代化机械作业 | 4 标准化装配
螺丝、线材严苛标准 |
| 5 严格拷机
各项软硬件测试 | 6 品质料抽检
检测外观是否完整 | 7 包装前再次
检测开发板 | |

